



KARMØY KOMMUNE

Liv Kristine Stava

Postboks 102

4298 TORVASTAD

Dato: 07.03.2023

Dokumentnummer: 23/2098-1

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

### **gnr. 135, bnr. 10 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg**

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Sæbøvegen 45, som ble kontrollert 17. februar 2023.

Anlegget ble funnet i orden på kontroll.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

#### **Vedlegg:**

Sæbøvegen 45 135-10