



Rapport til Karmøy bygningskontroll Stikning- og beliggenhetskontroll

| | | |
|---|---------------------|-------------------------|
| Byggherre | Tove Virota Bråthen | |
| Gnr./bnr. | 12/9638 | Adresse |
| Bygget er utsatt etter godkjent vedtak i sak nr.: | | Sævedantveik 1865/22 |

Diverse:


Garasje utsatt som vist
På kart.

ANSVARSHAVENDE HAR PLIKT TIL:

- 1) Å sikre utsettet.
- 2) Å varsle oppmålingskontoret for nødvendig kontroll av støpeform/ramme før støping tar til. (Minst 1 dags varslingsfrist.)

Ansvarshavendes underskrift
Koperik, den 6/3-23
Underskrift





N 6576370

E 283290

E 283300

12/96

104

6.99'

N 6576360

107

103

4.51'

QP21

101

O = offset point

6/13-23

[Handwritten Signature]

12/38

N 6576350

Oppdrag : 12-96+38 JANNE

G/L-Land

Punkt i P-Liste

| Punkt | N | E | H | Kode |
|-------|-------------|------------|---|------|
| 4 | 6576357.200 | 283288.476 | | |
| 1 | 6576361.532 | 283286.182 | | |
| 7 | 6576365.458 | 283293.721 | | |
| 11 | 6576361.760 | 283295.244 | | |
| 6 | 6576358.467 | 283296.274 | | |