



Henni Elida Thorbjørnsen Freihow

Dato: 09.03.2023

Sæbøvegen 51

Dokumentnummer: 23/2261-1

4260 Torvastad

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 135, bnr. 6 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Sæbøvegen 51, som ble kontrollert 17. februar 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes oppi:

- Tank er ikke godkjent som septiktank. Dette er en plassbygd tank av murstein og betong. Tanken er ikke tett og lekker. Tilsynsfører kunne ikke se noe dykkert i tank.
- Her må det byttes til minirensanlegg med slamsikring/etterpolering.

Frist for tilbakemelding settes til 17.04.2023

Tilbakemelding sendes til post@karmoy.kommune.no. Merkes med gnr. 135, bnr. 6 avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom avvik ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Sæbøvegen 51 135-6