



KARMØY KOMMUNE

Ingunn Pedersen

Postboks 117

4299 AVALDSNES

Dato: 09.03.2023

Dokumentnummer: 23/2268-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 83, bnr. 106 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Kvalavågvegen 171, som ble kontrollert 3. mars 2023.

Anlegget ble funnet i orden på kontroll.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Kvalavågvegen 171 83-106