



Liv Sigrun Stigen

Dato: 10.03.2023

Kvalavågvegen 169

Dokumentnummer: 23/2318-1

4262 Avaldsnes

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 83, bnr. 107 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Kvalavågvegen 169, som ble kontrollert 3. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes oppi:

- Veite er tett, avløpsvann renner ut over mark. Veiten må fikses slik at av avløpsvannet renner i veiten.
- På grunn av høy vannstand i kummene kunne vi ikke se noe dykkert på utløpene. Dette skal være dykkert mellom tank 1 - tank 2, og dykkert på utløp ut i veiten. Legger ved et vedlegg på dykkert.

Frist for utbedring er satt til 17.04.2023

Tilbakemelding på utført retting av avvik sendes til post@karmoy.kommune.no, merkes med Gnr. 83, Bnr. 107 avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Kvalavågvegen 169 83-107

Manglende_eller_defekt_dykker[1]