

Kommunens saksnr.



## Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder      |                                     |             |             |          |         |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|---------|
| Eiendom/<br>byggested | Gnr. / Bnr. / F.nr                  | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
|                       | 22/68                               |             |             |          | KARMØY  |
|                       | Adresse<br>BURMAVEGEN 60, 4274 STOL |             |             |          |         |

| Ferdigattest  |   |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: |   |
|   |   |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:                    | Dato  |

| Oppdatert dokumentasjon  |   |
|--|---|
| Er det foretatt ikke søknadspåtlige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? |   |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei                  | Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall  |  |
|--|--|
| Sluttrapport av 20.10.22 vedlegges søknaden.   |  |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |

| Varmesystem                                      |                                       |   |   |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Energiforsyning                                  |                                       | Varmefordeling  |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol          | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme              | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel              | <input type="checkbox"/> Gass         | <input type="checkbox"/> Vannbåren radioator              | <input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft       | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler           | <input type="checkbox"/> Annet          |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø   | <input type="checkbox"/> Annet        | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriske panelovner | <input type="checkbox"/> Ikke relevant  |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme   |                                       |   |   |

| Erklæring  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |

| Vedlegg   |        |               |                                     |  |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|--|
| Beskrivelse av vedlegg                                    | Gruppe | Nr. fra - til | Ikke relevant                       |  |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan                            | D      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Tegninger, plan, snitt, fasade                            | E      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Redegjørelser/kart  | F      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Gjennomføringsplan  | G      | 001-001       | <input type="checkbox"/>            |  |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K      | 001-001       | <input type="checkbox"/>            |  |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen                          | H      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter               | I      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Andre vedlegg   | Q      |               | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| Underskrifter  |                            |              |  |         |              |
|--|----------------------------|--------------|--|---------|--------------|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) |                            |              | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4) |         |              |
| Navn   |                            |              | Navn   |         |              |
| VIKANES BUNGUM ARKITEKTER AS                               |                            |              |  |         |              |
| Kontaktperson  | Telefon                    | Mobiltelefon | Kontaktperson  | Telefon | Mobiltelefon |
| TROND E. KOSBERG   |                            | 45424068     |  |         |              |
| E-post   |                            |              | E-post   |         |              |
| kosberg@vikanes-bungum.no                                  |                            |              |  |         |              |
| Dato   | Underskrift                | Dato         | Underskrift  |         |              |
| 10.03.23   | <i>Trond Einar Kosberg</i> |              |  |         |              |
| Gjentas med blokkbokstaver                                 |                            |              | Gjentas med blokkbokstaver                                   |         |              |
| TROND EINAR KOSBERG  |                            |              |  |         |              |