

Kommunens saksnr.
17/1410-3



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder | | | | | | |
|-----------------------|-----------|------|---------|-------------|-------------|--------------|
| Eiendom/ byggested | Gnr. | Bnr. | Festnr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. |
| | Adresse | | | Postnr. | Poststed | |
| | 57 | 76 | | | 4280 | Skudeneshavn |
| | Holmen 15 | | | | | |

| Ferdigattest | |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | Dato |
| Type arbeider | |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|---|--|
| Er det foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. | |

| Sluttrapport for avfall | |
|--|------|
| Sluttrapport av | Dato |
| vedlegges søknaden | |
| Vedlegg nr. K - | |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | |

| Varmesystem | | | |
|---|---------------------------------------|--|--|
| Energiforsyning | | Varmefordeling | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme | <input checked="" type="checkbox"/> Luftoppvarming |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vannbåren radiator | <input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis |
| <input checked="" type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Annet |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Annet | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriske panelovner | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |

| Erklæring | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggeverkets eier |

| Vedlegg | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. fra - til | Ikke relevant |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan | D | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tegninger, plan, snitt, fasade | E | - 101 | <input type="checkbox"/> |
| Redegjørelser/kart | F | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Gjennomføringsplan | G | - 04 | <input type="checkbox"/> |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter | I | - | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Andre vedlegg | Q | - | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Underskrifter | |
|---|---|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4) |
| Foretak | Navn |
| Holon Høygesund AS | |
| Organisasjonsnummer | Organisasjonsnummer |
| 979 527 944 | |
| Kontaktperson | Kontaktperson |
| Atle Strønstad | |
| Telefon | Telefon |
| 950 37 413 | |
| Mobiltelefon | Mobiltelefon |
| | |
| E-post | E-post |
| atle@holon.no | |
| Dato | Dato |
| 14.03.22 | |
| Underskrift | Underskrift |
| A. Strønstad | |
| Gjentas med blokkbokstaver | Gjentas med blokkbokstaver |
| ATLE STRØNSTAD | |