



KARMØY KOMMUNE

Truls Bruland

Veksthusfløtten 58

0594 Oslo

Dato: 17.03.2023

Dokumentnummer: 23/2611-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

gnr. 117, bnr. 35 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Skrevegen 402C, som ble kontrollert 16. mars 2023.

Anlegget ble funnet i orden på kontroll.

Med hilsen

John Ivar Solvig
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Skrevegen 402c 117-35