

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: PROTEUS	Meter start: 0.02	Standard: DAS RAPPORT-145	


Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	Fredheimvegen Spillvann	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	Inn til hus Septiktank Motstrøms
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale:	Rengjort Stikkprøve Undersøkelse	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	CCTV 110mm / 110mm Polyvinylklorid	
Anmerkning:				

0.02m (Inn til hus)

Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.02m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:01	(1)
0.28m		FS3	Forsk. skjøt forsk. er mellom hele og 2 ganger rørtykk. eller skjøten er delvis åpen, av;på 12 O'Clock Vinkelforskjøvet	0%	00:00:21	(2)
1.50m		RE	Retningsendring av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:46	(3)
6.39m		VN	Vannivå 0% Grunnmur	0%	00:01:12	(4)
6.41m		FS3	Forsk. skjøt forsk. er mellom hele og 2 ganger rørtykk. eller skjøten er delvis åpen, av;på 12 O'Clock Vinkelforskjøvet	0%	00:01:15	(5)
6.41m		IF	Inspeksjon fullført	0%	00:01:17	(6)

6.41m (Septiktank)


Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.02	Standard: DAS RAPPORT-145	



(1)




(2)



(3)



(4)



(5)



(6)