

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: PROTEUS	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	

Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	Fredheimvegen	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	Mot hus SP Grøft Motstrøms
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale: Anmerkning:	Rengjort Stikkprøve Undersøkelse	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	CCTV 125mm / 125mm Polyvinylklorid	

0.00m (Mot hus SP)




Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.00m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:00	(1)




40.11m	TK	Tilkopling Prefabrikkert grenrør. av;på 11 O'Clock til 1 O'Clock	0%	00:04:27	(2)
40.75m	KM	Kum Mulig kum med stakeluke	0%	00:11:34	(3)
40.75m	IF	Inspeksjon fullført Filmer resten fra septiktank	0%	00:11:50	(4)

40.75m (Grøft)

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	



(1)



(2)



(3)



(4)