

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:

Eiendom (gnr/bnr): 10-83

Adresse: Vestre Karmøyveg 242

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	-	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	-	Ingen dykk, stakeluke gjennom tanken
7	Fargeprøve fra takvann?	-	Ingen taknedløp koblet til, Alle stopper før bakken
8	Fargeprøve fra slukvann?	-	Ingen utvendige sluker
9	Fargeprøve fra drensvann?	Ja	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Ja	
11	Det skal tegnes inn utvendigesluker på kart	-	Ingen utvendig sluker
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	Nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Ja	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		Uvisst, Mistenker det kan være noe gammelt som ikke er bruk i dag.
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Alle taknedløp stopper før bakken, Går i grunnen
18	Hvor er drensvannet ført?		Via overvanns kum på bakken og videre inn på overvannsledningen
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ingen utvendige sluker

Forklaring på utført arbeid, slik at det det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier: Avløpsrøret har ikke vært koblet til kommunalt anlegg tidligere, Da gikk det i grunnen. For ca 1,5 halvt år sia hadde han rørlegger på plass for å koble rørene, Tanken ble tømt og reingjort og røret blei koblet gjennom tanken med stakeluke på. Oppdaget lekkasje på innløpsrøret i tanken og den hadde fylt seg opp igjen.

Dato: 13.02.23

Underskrift operatør: Rhys Kennedy