

## 4.1 Observerte helse- og miljøfarlige stoffer

Mengdene som er oppgitt er tatt på øyemål.

Tabell 13 viser sammenstilling over funn av helse- og miljøfarlige stoffer.

Miljøskadelig avfall/fraksjon	Sted	Materiale	Mengde	Håndtering
Asbest	G-fløy, rom 005, 006, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 022	Asbestholdige himlingsplater	Ca. 205 m <sup>2</sup>	Håndteres iht. forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4, asbestarbeid. Avfallsstoffnr og EAL for byggematerialer: 7250 / 170605. For isolasjonsmaterialer: 7250 / 170601.
	G-fløy, rom 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 208, 212, 213,	Olivengrønn vinylflis	Ca. 213,5 m <sup>2</sup>	
	G-fløy, rom 101.	Mørk grønn vinylflis	Ca. 70 m <sup>2</sup>	
	G-fløy, rom 025	Rosa tettemasse	Ukjent	
	G-fløy viferom, over scenen	Rosa og grå isolasjonspapp	Ikke beregnet	
	G-fløy rom 030	Mosaikk-lignende fliser på gulv	Ca. 2 m <sup>2</sup>	
	G-fløy, flere rom	Fugemasse i ventilasjonskanaler	Ikke beregnet	
	G-fløy, rom med asbestholdig gulvflis	Lim	Ca. 29 m <sup>2</sup>	
	Hele bygget	Papp rund rør	Ikke kartlagt	
	Hele bygget	Bend	Ikke kartlagt	
	ADM, rom ,108,111, 114, 119,120, 122,125, 215, 216, 221,228, 231	Olivengrønn vinylflis	Ca. 258 m <sup>2</sup>	
	ADM, rom 110, 111, 112, 219, 222,229,	Gul vinylflis	Ca. 136 m <sup>2</sup>	