

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

|            |                         |                |                                   |
|------------|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| Firmanavn: | Stena Recycling Hgsd as | Kommune:       | Karmøy                            |
| Adresse:   | Bønesvegen 76, 4260     | Kontaktperson: | Knut Thomas Johansen              |
| Telefon:   | 415 01 675              | E-post:        | raimond.loype@stena-recycling.com |

|                            |   |  |   |  |
|----------------------------|---|--|---|--|
| Virksomhetens art:         | <input type="checkbox"/> Bensinstasjon                              | <input type="checkbox"/> Bilverksted         | <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass | <input type="checkbox"/> Annet:            |
| Type oljeutskiller:        | <input type="checkbox"/> Stående                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Liggende | <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang        | <input type="checkbox"/> Frittstående rist |
| Oljeutskillers plassering: | ved EE-hall Hvor mange kumlukk? <u>6</u>                            |  |   |  |
| Arbeid som skal utføres:   | <input type="checkbox"/> Kontroll                                   | <input type="checkbox"/> Prøvetaking         | <input checked="" type="checkbox"/> Tømming         |  |
| Tilhenger nødvendig?       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |  |   |  |
| Entring nødvendig?         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei |  |   |  |

## FUNKSJONSKONTROLL

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Fungerer oljeutskilleren slik den skal? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja          | <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under                            |   |
| Er det lokk på utløpskassen?            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja          | <input type="checkbox"/> Nei  |   |
| Inspeksjon av innløp, utløp og overløp  | <input checked="" type="checkbox"/> Utført      | <input type="checkbox"/> Ikke utført                                      |   |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?      | <input type="checkbox"/> Ja                     | <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje) |   |
| Utført rengjøring av:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel | <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller      | <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang      |
|   | <input type="checkbox"/> Prøvetakingskum        | <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet                        | <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler |
| Utført kontroll av:                     | <input checked="" type="checkbox"/> Pakning     | <input type="checkbox"/> Flottør  | <input type="checkbox"/> Alarmfunksjon            |
| Overflater kontrollert:                 | Synlige sprekkdar nelser                        | <input type="checkbox"/> Ja   | <input checked="" type="checkbox"/> Nei           |
|   | Synlige lekkasjer                               | <input type="checkbox"/> Ja   | <input checked="" type="checkbox"/> Nei           |
| Peiling av slammengde                   | Slamnivå: _____ % av kapasitet                  | Slamnivå: _____ cm  |   |

## TØMMING

|                                 |                   |                  |                                  |
|---------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| Tømming av oljeutskillerkammer: | <u>1500</u> liter | Deklarasjonsnr   | <u>301806.825</u>                |
| Tømming av sandfang:            | <u>6500</u> liter | <u>7280</u> kilo | Deklarasjonsnr <u>301806.814</u> |

## ANMERKNINGER / AVVIK

90MØ SANDFANG V/INNTAK - 1000 LITER SLAM + 4 STK.  
 RUNDT EE-HALL 3000 LITER SLAM  
 90MØ OG RENGJORT OLJEUTSKILLER = 2.500 LITER SLAM  
 90MØ SLAM (722) TIL SLUTTEDE OLJEUTSKILLER = 6500 LITER

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 15.11.22 Signatur: Sjøfører MARTE/ELIAS Kunde \_\_\_\_\_

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

|            |                         |                |                                  |
|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| Firmanavn: | Stena Recycling Hgsd as | Kommune:       | Karmøy                           |
| Adresse:   | Bønesvegen 76, 4260     | Kontaktperson: | Knut Thomas Johansen             |
| Telefon:   | 415 01 67E              | E-post:        | raimond.loype@stenarecycling.com |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Virksomhetens art:         | <input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:       |
| Type oljeutskiller:        | <input checked="" type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integriert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist |
| Oljeutskillers plassering: | Ved metall (vekt/metall) Hvor mange kumlukk? <u>2</u>   |
| Arbeid som skal utføres:   | <input type="checkbox"/> Kontroll <input type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming  |
| Tilhenger nødvendig?       | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei   |
| Entring nødvendig?         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei   |

## FUNKSJONSKONTROLL

|   |  |
|---|--|
| Fungerer oljeutskilleren slik den skal? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under  |
| Er det lokk på utløpskassen?            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei  |
| Inspeksjon av innløp, utløp og overløp  | <input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført  |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?      | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)   |
| Utført rengjøring av:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang                          |
|   | <input type="checkbox"/> Prøvetak ngs-kum <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk |
| Utført kontroll av:                     | <input checked="" type="checkbox"/> Pakning <input type="checkbox"/> Flottør <input type="checkbox"/> Alarmfunksjon <input type="checkbox"/> Varselslampe <input type="checkbox"/> Anoder  |
| Overflater kontrollert:                 | Synlige sprekke-dannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei        |
| Peiling av slammengde                   | Slamnivå: _____ % av kapasitet Slamnivå: _____ cm  |

## TØMMING

|                                 |                                     |                |                    |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|
| Tømming av oljeutskillerkammer: | <u>250</u> liter                    | Deklarasjonsnr | <u>301.806.843</u> |
| Tømming av sandfang:            | <u>2500</u> liter <u>2.750</u> kilo | Deklarasjonsnr | <u>301.806.838</u> |

## ANMERKNINGER / AVVIK

TØMME OG RENGJØRE OLJEUTSKILLER (1800 LITER)  
 + 3 SANDFANG TILSLUTTET OLJEUTSKILLER (700 LITER) SLAM

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost: @miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 11.12.22 Signatur: Sjøfører BJARTE/ELIAS Kunde \_\_\_\_\_

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

|            |                         |                |                                  |
|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| Firmanavn: | Stena Recycling Hgsd as | Kommune:       | Karmøy                           |
| Adresse:   | Bønesvegen 76, 4260     | Kontaktperson: | Knut Thomas Johansen             |
| Telefon:   | 415 01 675              | E-post:        | raimond.loype@stenarecycling.com |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Virksomhetens art:         | <input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:       |
| Type oljeutskiller:        | <input type="checkbox"/> Stående <input checked="" type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist |
| Oljeutskillers plassering: | Ved vekt (vekt/metall) Hvor mange kumlukk? <u>2</u>   |
| Arbeid som skal utføres:   | <input type="checkbox"/> Kontro'l <input type="checkbox"/> Prøve taking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming   |
| Tilhenger nødvendig?       | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei   |
| Entring nødvendig?         | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei   |

## FUNKSJONSKONTROLL

|   |  |
|---|--|
| Fungerer oljeutskilleren slik den skal? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under  |
| Er det lokk på utløpskassen?            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei  |
| Inspeksjon av innløp, utløp og overløp  | <input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført  |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?      | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)  |
| Utført rengjøring av:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang                          |
|   | <input type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk  |
| Utført kontroll av:                     | <input checked="" type="checkbox"/> Pakning <input type="checkbox"/> Flottør <input type="checkbox"/> Alarmfunksjon <input type="checkbox"/> Varselsslampe <input type="checkbox"/> Anoder |
| Overflater kontrollert:                 | Synlige sprekke-dannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei        |
| Peiling av slammengde                   | Slamnivå: _____ % av kapasitet Slamnivå: _____ cm  |

## TØMMING

|                                 |                   |                  |                                   |
|---------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Tømming av oljeutskillerkammer: | <u>1200</u> liter | Deklarasjonsnr   | <u>301.806.836</u>                |
| Tømming av sandfang:            | <u>2600</u> liter | <u>2860</u> kilo | Deklarasjonsnr <u>301.804.831</u> |

## ANMERKNINGER / AVVIK

TØMT OG BENSGØRT OLJEUTSKILLER (7021 = 100 LITER + 7022 = 250 LITER)  
 + 2 SANFANG 412SLUTTET OLJEUTSKILLER (7021 = 1100 L + 7022 = 2350 L)

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 14.11.22 Signatur: Sjøfører D. RYDE / ELIAS Kunde \_\_\_\_\_

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

|            |                         |                |                                  |
|------------|-------------------------|----------------|----------------------------------|
| Firmanavn: | Stena Recycling Hged as | Kommune:       | Karmøy                           |
| Adresse:   | Bønesvegen 76, 4260     | Kontaktperson: | Knut Thomas Johansen             |
| Telefon:   | 415 01 675              | E-post:        | raimond.loype@stenarecycling.com |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Virksomhetens art:         | <input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:       |
| Type oljeutskiller:        | <input type="checkbox"/> Stående <input checked="" type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integriert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist |
| Oljeutskillers plassering: | Bilavdelingen Hvor mange kumlukk? <u>4</u>  |
| Arbeid som skal utføres:   | <input type="checkbox"/> Kontroll <input type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming  |
| Tilhenger nødvendig?       | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei   |
| Entring nødvendig?         | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei   |

## FUNKSJONSKONTROLL

|   |  |
|---|--|
| Fungerer oljeutskilleren slik den skal? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under  |
| Er det lokk på utløpskassen?            | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei  |
| Inspeksjon av innløp, utløp og overløp  | <input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført  |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?      | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)  |
| Utført rengjøring av:                   | <input checked="" type="checkbox"/> Utskillede <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang                                     |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk |
| Utført kontroll av:                     | <input checked="" type="checkbox"/> Pakning <input type="checkbox"/> Flottør <input type="checkbox"/> Alarmfunksjon <input type="checkbox"/> Varselslampe <input type="checkbox"/> Anoder            |
| Overflater kontrollert:                 | Synlige sprekkanneiser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei                     |
| Peiling av slammengde                   | Slamnivå: <u>    </u> % av kapasitet Slamnivå: <u>    </u> cm  |

## TØMMING

|                                 |                                    |                |                    |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|
| Tømming av oljeutskillerkammer: | <u>350</u> liter                   | Deklarasjonsnr | <u>301.806.851</u> |
| Tømming av sandfang:            | <u>3200</u> liter <u>3450</u> kilo | Deklarasjonsnr | <u>301.806.847</u> |

## ANMERKNINGER / AVVIK

9 stk OG RENGJORT OLJEUTSKILLER (7021 = 300 LITER + 7022 = 1200 LITER)  
 + 2 STK. SANDFANG TILSLUTTET OLJEUTSKILLER (7022 = 2000 LITER)

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 14/11/22 Signatur: Sjåfør BJARTE / ELIAS Kunde \_\_\_\_\_