

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Stena Recycling Hgsd as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Bønesvegen 76, 4260	Kontaktperson:	Raimond Løype
Telefon:	993 42 543	E-post:	raimond.loype@stenarecycling.com
Virkomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:		
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående <input checked="" type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist		
Oljeutskillers plassering:	Ved EE-hall Hvor mange kumlokk? <u>4</u>		
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming		
Tilhenger nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
FUNKSJONSKONTROLL			
Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input checked="" type="checkbox"/> Sandfang		
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet <input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk		
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning <input type="checkbox"/> Flottør <input type="checkbox"/> Alarmfunksjon <input type="checkbox"/> Varselslampe <input type="checkbox"/> Anoder		
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling:	Oljelag: _____ cm	Slamnivå: _____ cm	
TØMMING			
Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m3):	<u>1200</u>	Deklarasjonsnr:	
Tømming av sandfang (m3 slam):	<u>2500</u>	<u>2980</u>	Deklarasjonsnr:
ANMERKNINGER / AVVIK			
Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes			
Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no			
Dato <u>04/01-22</u>	Signatur: Sjøfør <u>Enrister/Enis</u>	Kunde _____	