

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Speira as Karmøy Rolling Mill	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Hydrovegen 160 4265 Håvik	Kontaktperson:	Sveinung Olsen
Telefon:	52847550	E-post:	<a href="mailto:sveinung.fjelland.olsen@speira.com">sveinung.fjelland.olsen@speira.com</a>
Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensirstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:		
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist		
Oljeutskillers plassering:	Båndstøp (ved trapp)		Hvor mange kumløkk? <u>2</u>
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontrcll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input type="checkbox"/> Tømming		
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
<b>FUNKSJONSKONTROLL</b>			
Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input type="checkbox"/> Kumløkk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input checked="" type="checkbox"/>		
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling av slammengde	Slamnivå: _____ % av kapasitet	Slamnivå: <u>2</u> cm	
<b>TØMMING</b>			
Tømming av olje/vann:	<u>200</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.831.402</u>
Tømming av slam:	<u>0</u> liter	<u>0</u> kilo	Deklarasjonsnr
<b>ANMERKNINGER / AVVIK</b>			
<u>Tømmes herde gang i med anoder!</u>			
Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes			
Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no			
Dato <u>15/12-22</u>	Signatur: Sjøfører <u>Christer Elias</u>	Kunde _____	

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Speira as Karmøy, Rolling Mill	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Hydrovegen 160 4265 Håvik	Kontaktperson:	Sveinung Olsen
Telefon:	52847550	E-post:	<a href="mailto:sveinung.fielland.olsen@speira.com">sveinung.fielland.olsen@speira.com</a>

Virksomhetens art:  Bensinstasjon  Bilverksted  Vaskehall/plass  Annet:

Type oljeutskiller:  Stående  Liggende  Integriert sandfang  Frittstående rist

Oljeutskillers plassering: **Båndstøp (i gulv)** Hvor mange kumlokk? 2

Arbeid som skal utføres:  Kontroll  Prøvetaking  Tømming

Tilhenger nødvendig?  Ja  Nei

Entring nødvendig?  Ja  Nei

## FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?  Ja  Nei, spesifiser under

Er det lokk på utløpskassen?  Ja  Nei

Inspeksjon av innløp, utløp og overløp  Utført  Ikke utført

Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?  Ja  Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)

Utført rengjøring av:  Utskillerdel  Rør mellom sandfang og utskiller  Sandfang

Prøvetakingskum  Koalesensenhet  Oljenivåføler  Kumlokk

Utført kontroll av:  Pakning Flottør ok? Ja  nei  Anoder ok ja  nei

Overflater kontrollert: Synlige sprekkdannelser  Ja  Nei Synlige lekkasjer  Ja  Nei

Peiling av slammengde Slamnivå: 0 % av kapasitet Slamnivå: \_\_\_\_\_ cm

## TØMMING

Tømming av olje/vann: 150 liter Deklarasjonsnr 301.831.405

Tømming av slam: 0 liter 0 kilo Deklarasjonsnr \_\_\_\_\_

## ANMERKNINGER / AVVIK

*OK! Tømmes neste gang!*

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 15/12-22 Signatur: Sjøfører Christa Leiras Kunde \_\_\_\_\_