

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

|            |                       |                |  |
|------------|-----------------------|----------------|--|
| Firmanavn: | Haugaland Antirust as | Kommune:       | Karmøy   |
| Adresse:   | Bleikmyrvegen 7       | Kontaktperson: | Tom Jonny Tønnesen   |
| Telefon:   | 41292978              | E-post:        | <a href="mailto:mail@haugalandantirust.no">mail@haugalandantirust.no</a> |

|                            |  |   |   |  |
|----------------------------|--|---|---|--|
| Virksomhetens art:         | <input type="checkbox"/> Bensinstasjon       | <input type="checkbox"/> Bilverksted    | <input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass | <input type="checkbox"/> Annet:            |
| Type oljeutskiller:        | <input type="checkbox"/> Stående             | <input type="checkbox"/> Liggende       | <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang        | <input type="checkbox"/> Frittstående rist |
| Oljeutskillers plassering: | Hvor mange kumløkk? <u>7</u>                 |   |   |  |
| Arbeid som skal utføres:   | <input checked="" type="checkbox"/> Kontroll | <input type="checkbox"/> Prøvetaking    | <input type="checkbox"/> Tømming                    |  |
| Tilhenger nødvendig?       | <input type="checkbox"/> Ja                  | <input checked="" type="checkbox"/> Nei |   |  |
| Entring nødvendig?         | <input type="checkbox"/> Ja                  | <input checked="" type="checkbox"/> Nei |   |  |

## FUNKSJONSKONTROLL

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Fungerer oljeutskilleren slik den skal? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja  | <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under  |  |
| Er det lokk på utløpskassen?            | <input type="checkbox"/> Ja   | <input checked="" type="checkbox"/> Nei   |  |
| Inspeksjon av innløp, utløp og overløp  | <input checked="" type="checkbox"/> Utført  | <input type="checkbox"/> Ikke utført  |  |
| Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?      | <input type="checkbox"/> Ja   | <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)             |  |
| Utført rengjøring av:                   | <input type="checkbox"/> Utskilledel  | <input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller                             | <input type="checkbox"/> Sandfang                                  |
|   | <input type="checkbox"/> Prøvetakingskum  | <input type="checkbox"/> Koalesensenhet   | <input type="checkbox"/> Oljenivåføler                             |
| Utført kontroll av:                     | <input type="checkbox"/> Pakning  | Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>                  | Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> |
| Overflater kontrollert:                 | Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei |  |
| Peiling ved kun kontroll:               | Oljelag: <u>—</u> cm  | Slamnivå: <u>15</u> cm  |  |

## TØMMING

|  |            |                |                    |
|--|------------|----------------|--------------------|
| Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m3): | <u>350</u> | Deklarasjonsnr | <u>301.807.585</u> |
| Tømming av sandfang (m3 slam):             | <u>—</u>   | Deklarasjonsnr |                    |

## ANMERKNINGER / AVVIK

KONTROLL AV OLJEUTSKILLER I-LITE SLAM ✓  
- SUGG OPP OLJE FRÅ TORPEN ✓

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 16/12 Signatur: Sjøfører OLARTE / KARE Kunde \_\_\_\_\_