

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Karmøy kommune	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Statsråd Vinjes gate 25	Kontaktperson:	Kjetil Merkesdal
Telefon:	46839905	E-post:	kme03@karmoy.kommune.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Bygnes		Hvor mange kumlukk? <u>3</u>	
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nei	

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under			
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei			
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført			
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)			
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang		
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk	
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning	<input type="checkbox"/> Flottør	<input type="checkbox"/> Alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> Varselampe	<input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå:	_____ % av kapasitet	Slamnivå:	_____ cm	

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>300</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av sandfang:	<u>500</u> liter	<u>1000</u> kilo	Deklarasjonsnr

ANMERKNINGER / AVVIK

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 24/05-22 Signatur: Sjøfører C. W. Ståhl Kunde _____

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Karmøy kommune	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Statsråd Vinjes gate 25	Kontaktperson:	Kjetil Merkesdal
Telefon:	46839905	E-post:	kme03@karmoy.kommune.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående	<input type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Stongsvingen 16		Hvor mange kumlukk? <u>1</u>	
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under			
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei			
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført			
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)			
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskillerdel	<input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang		
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk	
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning	<input type="checkbox"/> Flottør	<input type="checkbox"/> Alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> Varselslampe	<input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå:	<u>5</u> % av kapasitet	Slamnivå:	<u>2</u> cm	

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	_____ liter	Deklarasjonsnr	_____
Tømming av sandfang:	_____ liter	<u>200</u> kilo	Deklarasjonsnr

ANMERKNINGER / AVVIK

SUGG OPP GRESS/SORPE KAKE VUND TØPPEN.

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 24/05-22 Signatur: Sjøfør Luvistev/elias Kunde _____

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Karmøy kommune	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Statsråd Vinjes gate 25	Kontaktperson:	Kjetil Merkesdal
Telefon:	46839905	E-post:	kme03@karmoy.kommune.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Spannavegen 848		Hvor mange kumløkk? <u>4</u>	
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under			
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei			
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført			
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)			
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang		
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk	
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning	<input type="checkbox"/> Flottør	<input type="checkbox"/> Alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> Varselampe	<input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå:	_____ % av kapasitet	Slamnivå:	_____ cm	

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>300</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av sandfang:	<u>1000</u> liter	<u>1600</u> kilo	Deklarasjonsnr

ANMERKNINGER / AVVIK

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 24/05-22 Signatur: Sjøfører Christoffer Elias Kunde _____