

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Mørenot Karmsund	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Husøyvegen 270	Kontaktperson:	Espen Sivertsen
Telefon:	47658265	E-post:	espen.sivertsen@morenot.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlokk? <u>1</u>
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Entring nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under
Er det lokk på utløpskassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input type="checkbox"/> Sandfang
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Koalesensenhet <input type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning <input type="checkbox"/> Flottør <input type="checkbox"/> Alarmfunksjon <input type="checkbox"/> Varselslampe <input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling av slammengde	Slamnivå: <u>Fyllt</u> <u>100</u> % av kapasitet Slamnivå: <u>200</u> cm

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>0</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av sandfang:	<u>6060</u> liter	kilo	Deklarasjonsnr <u>301.756.983</u>

ANMERKNINGER / AVVIK

Ta 2 ganger i året

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 16.09.22 Signatur: Elias og Kåre Sjåfør Elias og Kåre Kunde Mørenot