

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Norheim Lakkering as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Norevegen 18	Kontaktperson:	Per Ivar Norheim
Telefon:	52820990	E-post:	perivar@norheimlakkering.no

Virksomhetens art: Bensinstasjon Bilverksted Vaskehall/plass Annet:

Type oljeutskiller: Stående Liggende Integrert sandfang Frittstående rist

Oljeutskillers plassering: Hvor mange kumlokk? _____

Arbeid som skal utføres: Kontroll Prøvetaking Tømming

Tilhenger nødvendig? Ja Nei

Entring nødvendig? Ja Nei

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal? Ja Nei, spesifiser under

Er det lokk på utløpskassen? Ja Nei

Inspeksjon av innløp, utløp og overløp Utført Ikke utført

Er vann-nivå lavere enn utløpsrør? Ja Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)

Utført rengjøring av:

<input checked="" type="checkbox"/> Utskillerdel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang
<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler
		<input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk

Utført kontroll av: Pakning Flottør ok? Ja nei Anoder ok ja nei

Overflater kontrollert: Synlige sprekkdannelser Ja Nei Synlige lekkasjer Ja Nei

Peiling av slammengde Slamnivå: _____ % av kapasitet Slamnivå: _____ cm

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer: 250 liter Deklarasjonsnr _____

Tømming av sandfang: 800 liter 925 kilo Deklarasjonsnr _____

ANMERKNINGER / AVVIK

*Tømming og rengjort sandfang - kum + oljeutskiller
FANG INGEN PRØVETAKINGS-KUM!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 06.05.22 Signatur: Sjøfører B. ARTE Kunde _____