

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Peab as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Storasundsvegen 59	Kontaktperson:	Alf Børge Hop
Telefon:	97502981	E-post:	<a href="mailto:alf.borge.hop@peabasfalt.no">alf.borge.hop@peabasfalt.no</a>

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input checked="" type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlukk? <u>1</u>
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming

Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
----------------------	---

Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
--------------------	---

## FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under
Er det lokk på utløpskassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel <input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input type="checkbox"/> Sandfang
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Koalesensenhet <input type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkeformasjoner <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling av slammengde	Slamnivå: _____ % av kapasitet Slamnivå: _____ cm

## TØMMING

Tømming av olje/vann:	<u>300</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.734.869</u>
Tømming av slam:	_____ liter	<u>2100</u> kilo	Deklarasjonsnr <u>301.734.866</u>

## ANMERKNINGER / AVVIK

(SLAM FRA RENNE.)  
VANNPRØVE TAS SENERE.

TATT VANNPRØVE  
15/9-22

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 22/08-22 Signatur: Sjåfør Christa/Kive Kunde \_\_\_\_\_