

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Schlumberger	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Storasundsvegen 390	Kontaktperson:	Sten Kenneth Hinderaker
Telefon:	909 700 30	E-post:	SHinderaker@slb.com

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumløkk? <u>1</u>			
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under	
Er det lokk på utløpskassen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført	
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)	
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning	Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelse <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	
Peiling av slammengde	Slamnivå: _____ % av kapasitet	Slamnivå: _____ cm	

TØMMING

Tømming av olje/vann:	<u>4000</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.818.936</u>
Tømming av slam:	_____ liter	<u>1740</u> kilo	Deklarasjonsnr <u>301.818.929</u>

ANMERKNINGER / AVVIK

OK!

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 29/11-22 Signatur: Sjøfører Christer/Lias Kunde _____