

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Sevland Autoteknikk	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Asaldalvegen 14	Kontaktperson:	Kjetil Eliassen
Telefon:	95042938	E-post:	<a href="mailto:kjetil@sevlandautoteknikk.no">kjetil@sevlandautoteknikk.no</a>

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlukk? <u>4</u>			
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

## FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang	
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning	Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling ved kun kontroll:	Oljelag: _____ cm	Slamnivå: <u>2</u> cm		

## TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m <sup>3</sup> ):	<u>200</u>	Deklarasjonsnr	<u>301.833.559</u>
Tømming av sandfang (m <sup>3</sup> slam):		Deklarasjonsnr	

## ANMERKNINGER / AVVIK

*OK! Vurdernes tømming neste gang!*

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 29/12-22 Signatur: Sjåfør Luvister/Kåre Kunde \_\_\_\_\_