

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Smart Marine as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Bøvågen 58 4262 Avaldsnes	Kontaktperson:	Kirsti Mulvik
Telefon:	47944001	E-post:	km@smartmarine.no
Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:		
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist		
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlokk? <u>2</u>		
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming		
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
FUNKSJONSKONTROLL			
Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input checked="" type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>		
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling ved kun kontroll:	Oljelag: _____ cm	Slamnivå: _____ cm	
TØMMING			
Tømming av oljeutskillerkammer (liter/m3):	<u>1000</u>	Deklarasjonsnr	<u>301.727.351</u>
Tømming av sandfang (m3 slam):	<u>1000</u>	<u>1160kg</u>	Deklarasjonsnr <u>301.727.353</u>
ANMERKNINGER / AVVIK			
<u>Prøve ved neste Tømming!</u>			
Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes			
Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no			
Dato <u>09/09/22</u>	Signatur: Sjøfører <u>Christoffer Elias</u>	Kunde _____	