

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	St1	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Storasundvegen 535	Kontaktperson:	Clas Bjelland
Telefon:	90817220	E-post:	<a href="mailto:clas.bjelland@st1.no">clas.bjelland@st1.no</a>

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Nord		Hvor mange kumløkk? <u>2</u>	
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

## FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under			
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei			
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført			
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)			
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang		
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumløkk	
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning	<input checked="" type="checkbox"/> Flottør	<input type="checkbox"/> Alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> Varselslampe	<input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå:	<u>3</u> % av kapasitet	Slamnivå:	<u>5</u> cm	

## TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>300</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.693.564</u>
Tømming av sandfang:	<u>200</u> liter	<u>350</u> kilo	Deklarasjonsnr <u>301.693.575</u>

## ANMERKNINGER / AVVIK

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 21/6 22 Signatur: Sjåfør Kåre og Elias Kunde \_\_\_\_\_

## KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	St1	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Storasundvegen 535	Kontaktperson:	Clas Bjelland
Telefon:	90817220	E-post:	<a href="mailto:clas.bjelland@st1.no">clas.bjelland@st1.no</a>

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input type="checkbox"/> Bilverksted	<input type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input type="checkbox"/> Integrert sandfang	<input type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Sør Hvor mange kumlukk? _____			
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		

## FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under			
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei			
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført			
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)			
Utført rengjøring av:	<input type="checkbox"/> Utskilledel	<input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input type="checkbox"/> Sandfang		
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk	
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning	<input type="checkbox"/> Flottør	<input type="checkbox"/> Alarmfunksjon	<input type="checkbox"/> Varselslampe	<input type="checkbox"/> Anoder
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkeformasjoner <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå:	<u>0</u> % av kapasitet	Slamnivå:	<u>0</u> cm	

## TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>300</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.693.561</u>
Tømming av sandfang:	_____ liter	_____ kilo	Deklarasjonsnr _____

## ANMERKNINGER / AVVIK

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 21/6 Signatur: Sjøfører Klas - Elias Kunde \_\_\_\_\_