

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Utvik Autoservice as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Karmøyvegen 480	Kontaktperson:	
Telefon:	52846211	E-post:	post@utvik-autoservice.no
Virkomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input checked="" type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input type="checkbox"/> Annet:		
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående <input type="checkbox"/> Liggende <input type="checkbox"/> Integrrert sandfang <input type="checkbox"/> Frittstående rist		
Oljeutskillers plassering:	Hvor mange kumlokk? <u>2</u>		
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input checked="" type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming		
Tilhenger nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
FUNKSJONSKONTROLL			
Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input checked="" type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang
	<input type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk
Utført kontroll av:	<input type="checkbox"/> Pakning <input type="checkbox"/> Flottør <input checked="" type="checkbox"/> Alarmfunksjon <input checked="" type="checkbox"/> Varselslampe <input type="checkbox"/> Anoder		
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling av slammengde	Slamnivå: _____ % av kapasitet	Slamnivå: _____ cm	
TØMMING			
Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>250</u> liter	Deklarasjonsnr	
Tømming av sandfang:	<u>600</u> liter	<u>250</u> kilo	Deklarasjonsnr
ANMERKNINGER / AVVIK			
<p><i>Tømming og rengjøring oljeutskiller!</i> <i>statt vannproble?</i> <i>* TEST AV FØLER / ALARM - DEFECT (ELEKTRISKE?)</i></p>			
Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes			
Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no			
Dato <u>06.04.22</u>	Signatur: Sjøfører <u>CHANDLER / BJØRNER</u>	Kunde _____	