

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Vassbakk & Stol as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Fotvegen 16 4250 Kopervik	Kontaktperson:	Knut Magne Knutsen
Telefon:	930 15 585	E-post:	knut-magne.knutsen@vassbakk.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon	<input checked="" type="checkbox"/> Bilverksted	<input checked="" type="checkbox"/> Vaskehall/plass	<input type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående	<input checked="" type="checkbox"/> Liggende	<input checked="" type="checkbox"/> Integrert sandfang	<input checked="" type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Ved vaskehall		Hvor mange kumlokk? <u>5</u>	
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll	<input type="checkbox"/> Prøvetaking	<input checked="" type="checkbox"/> Tømming	
Tilhenger nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei		

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under		
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei		
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført	<input type="checkbox"/> Ikke utført		
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)		
Utført rengjøring av:	<input type="checkbox"/> Utskilledel	<input checked="" type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller	<input checked="" type="checkbox"/> Sandfang	
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum	<input type="checkbox"/> Koalesensenhet	<input checked="" type="checkbox"/> Oljenivåføler	<input checked="" type="checkbox"/> Kumlokk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Paknirg	Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>	
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei	Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei		
Peiling av slammengde	Slamnivå:	<u>10</u> % av kapasitet	Slamnivå:	<u>15</u> cm

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>850</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.810.054</u>
Tømming av sandfang:	<u>2000</u> liter	<u>2.940</u> kilo	Deklarasjonsnr <u>301.810.115</u>

ANMERKNINGER / AVVIK

KONTROLL AV OLJEUTSKILLER OG MÅL FOR SLAM OG 3060 OPP OLJE PÅ UTLOPPEN
 + TØMT OG RENGJORT SANDFANG-KUM TILSLUTTET
 OLJEUTSKILLER OG SPYLER OPP RØR MELLOM KUM OG VASKEHALL

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapost@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 17.4.22 Signatur: Sjåfør Bjarte/Kare Kunde _____

KONTROLLSKJEMA FOR OLJEUTSKILLER



Miljøservice Vest as

Firmanavn:	Vassbakk & Sto as	Kommune:	Karmøy
Adresse:	Fotvegen 16 4250 Kopervik	Kontaktperson:	Knut Magne Knutsen
Telefon:	930 15 585	E-post:	knut-magne.knutsen@vassbakk.no

Virksomhetens art:	<input type="checkbox"/> Bensinstasjon <input type="checkbox"/> Bilverksted <input type="checkbox"/> Vaskehall/plass <input checked="" type="checkbox"/> Annet:
Type oljeutskiller:	<input type="checkbox"/> Stående <input checked="" type="checkbox"/> Liggende <input checked="" type="checkbox"/> Integrert sandfang <input checked="" type="checkbox"/> Frittstående rist
Oljeutskillers plassering:	Uteplass Hvor mange kumlukk? <u>5</u>
Arbeid som skal utføres:	<input type="checkbox"/> Kontroll <input type="checkbox"/> Prøvetaking <input checked="" type="checkbox"/> Tømming
Tilhenger nødvendig?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Entring nødvendig?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei

FUNKSJONSKONTROLL

Fungerer oljeutskilleren slik den skal?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei, spesifiser under
Er det lokk på utløpskassen?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei
Inspeksjon av innløp, utløp og overløp	<input checked="" type="checkbox"/> Utført <input type="checkbox"/> Ikke utført
Er vann-nivå lavere enn utløpsrør?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei (Lavt nivå kan indikere lekkasje)
Utført rengjøring av:	<input type="checkbox"/> Utskilledel <input type="checkbox"/> Rør mellom sandfang og utskiller <input type="checkbox"/> Sandfang
	<input checked="" type="checkbox"/> Prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Koalesensenhet <input type="checkbox"/> Oljenivåføler <input checked="" type="checkbox"/> Kumlukk
Utført kontroll av:	<input checked="" type="checkbox"/> Pakning Flottør ok? Ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/> Anoder ok ja <input type="checkbox"/> nei <input type="checkbox"/>
Overflater kontrollert:	Synlige sprekkdannelser <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Synlige lekkasjer <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei
Peiling av slammengde	Slamnivå: <u>6</u> % av kapasitet Slamnivå: <u>10</u> cm

TØMMING

Tømming av oljeutskillerkammer:	<u>50</u> liter	Deklarasjonsnr	<u>301.810.054</u>
Tømming av sandfang:	<u> </u> liter	<u> </u> kilo	Deklarasjonsnr <u> </u>

ANMERKNINGER / AVVIK

KONTROLL AV UTSKILLER: HÅLT FOR SLAM ✓
5060 OPP ENJE KRÅ TØPPEM ✓

Kontroll utført av: Miljøservice Vest as, Bøvågen 10, 4262 Avaldsnes

Telefon 52 84 44 99 firmapast@miljoservicevest.no www.miljoservicevest.no

Dato 17.11.22 Signatur: Sjøfører Bjarne / Våre Kunde