



KARMØY KOMMUNE

Alf Magne Stølsvik

Spannavegen 511

5542 Karmsund

Dato: 23.03.2023

Dokumentnummer: 23/1857-2

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

## Tilbakemelding etter tilsyn den 16.03.23, Gnr. 117, bnr. 59

Viser til tidligere tilsynsrapport datert 28.02.2023 der det ble stilt spørsmål ved om det var koblet et drenerør inn på septiktank. Ved andregangs tilsyn sammen med eier ble det konstatert at det er et avløpsrør fra garasjen som er tilkoblet, ikke et drenerør. Avløpsrøret er koblet for høyt oppe i tanken slik at avløpsvannet ikke havner i riktig kammer i septiktanken.

Det må kobles på en forlenger på røret slik at avløpsvannet blir før ned i riktig kammer.

Frist for tilbakemelding 29.04.23

Tilbakemelding sendes til [post@karmøy.kommune.no](mailto:post@karmøy.kommune.no), merkes med Gnr. 117, Bnr. 59 avvik avløpsanlegg.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*