

Tid og sted	
Kontrakt	1107-DK19 - Haugalandet
Opprettet	21.03.2023 14:09 av trond.
Vei	FV4802 S3D1 m7103
Sted	Spanneveien
Posisjon UTM	Q=-46836,N=6617970,moh=40.0
Posisjon GPS	lat:59,34323 lon:5,3641
Avvik-id	972138

Vurdering	
Årsak	Normal Nedbrytning
Objekt	
Avvikstype	
Arbeidstype	Bestilles Av Byggherre
Frist	



Dato	21.03.23 14:07
Status	Ny


Dato	21.03.23 14:07
Status	Ny



Dato	21.03.23 14:07
Status	Ny

Dato	21.03.23 14:08
Status	Ny

Viser 4 av 4 bilder



Status logg		
Dato	Registrert av	Status
21.03.23 14:06	trond.	Nytt avvik

Kommentar
Grus og sand i veibanen, entreprenør Birkeland

Anslag

Status	Nytt avvik	Dato	21.03.23 14:08
Beskrivelse			



Status	Nytt avvik	Dato	21.03.23 14:07
Beskrivelse			



Status	Nytt avvik	Dato	21.03.23 14:07
Beskrivelse			



Status	Nytt avvik	Dato	21.03.23 14:07
Beskrivelse			

