

**Fra:** Kjell Harald Risanger <kjell.h.risanger@gmail.com>

**Sendt:** 23.03.2023 17:21:09

**Til:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

**Emne:** Gnr 117, bnr 19 Retting av mangler ved septiktank.

---

Hei.

Viser til brev vedr. mangler ved treroms septiktank som viste hull i tank.

Dette ble ordnet slik dere så på befaringen. Det som var gjort var at jeg hadde lagt 3 lag med glassfiber over rustfri tynnplate som var skrudd fast på innsiden der hullet var. Det er også i etterkant lagt gummimatte (80 cm bred) rundt hele tanken før det ble fylt grus inntil.

Se vedlagt bilder.

Ned vennlig hilsen

Kjell Risanger