

## Inspeksjonsrapport

1149-13 271 Tungarden 44,Risa AS  
NORVAR  
By eller tettsted

**Ledningsident**  
Spillvann  
**Øvre punkt**  
Stakeluke garasje  
**Nedre punkt**  
Påkobling

**Dato for inspeksjonen**  
03.05.2021  
**Inspeksjonsnummer**  
1  
**Inspeksjonsretning**  
Medstrøms

**Adresse**  
1149-13/271 Tungarden 44

**Ledningstype** Spillvann  
**Foringsmateriale**  
**Materiale** Plast  
**Rørlengde (m)** 18,0

**Form**  
**Høyde (mm)** 110  
**Bredde (mm)**

**Inspeksjonsmetode**  
**Operatørnavn** Richard Pedersen

**Temperatur**  
**Rengjøring**



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_135836.jpg



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_135942.jpg

Stakeluke garasje			
0,00m	BCD	00:00	Start inspeksjon
0,97m	GR	00:56	Grennrør, Klokken 2



## Inspeksjonsrapport

1149-13 271 Tungarden 44,Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

1149-13/271 Tungarden 44

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Stakeluke garasje

Nedre punkt

Påkobling

Dato for inspeksjonen

03.05.2021

Inspeksjonsnummer

1

Inspeksjonsretning


Medstrøms



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_140119.jpg



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_140215.jpg



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_140636.jpg

6,22m	GR	02:28	Grenør, Klokken 11
9,51m	FSA	03:19	Forskjøvet skjøt, Lengdeforskjøvet, Klokken 8-10
14,62m	REA	05:10	Retningsendring, Prefabrikkert bend, Klokken 9



## Inspeksjonsrapport

1149-13 271 Tungarden 44,Risa AS

**NORVAR**

By eller tettsted

**Adresse**

1149-13/271 Tungarden 44

**Ledningsident**

Spillvann

**Øvre punkt**

Stakeluke garasje

**Nedre punkt**

Påkobling

**Dato for inspeksjonen**


03.05.2021

**Inspeksjonsnummer**

1

**Inspeksjonsretning**

Medstrøms



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_140725.jpg



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_140815.jpg



Spillvann\_Stakeluke garasje\_Påkobling\_20210503\_140846.jpg

17,61m	GR	05:53	Grenrør, Klokken 1
17,95m	REA	06:27	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3
18,03m	BCE	06:50	Avslutt inspeksjon

Påkobling