

Inspeksjonsrapport

13-313 Tungarden 28,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Stakeluke kjellar
Nedre punkt
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen
26.04.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Medstrøms

Adresse
13-313 Tungarden 28

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale PVC
Rørlengde (m) 23,8

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)


Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Stakeluke kjellar_Påkobling hovedledning_20210426_155829.jpg

Stakeluke kjellar			
0,00m	BCD	00:00	Start inspeksjon
0,00m	VN	00:01	Vannivå, 50 %



Spillvann_Stakeluke kjellar_Påkobling hovedledning_20210426_155831.jpg

Inspeksjonsrapport

13-313 Tungarden 28,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-313 Tungarden 28

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Stakeluke kjellar
Nedre punkt
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen
26.04.2021
Inspeksjonsnummer
1
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Stakeluke kjellar_Påkobling hovedledning_20210426_155954.jpg



Spillvann_Stakeluke kjellar_Påkobling hovedledning_20210426_160248.jpg

