



Vladimiras Gorcakovas

Dato: 27.03.2023

Kvalavågvegen 167

Dokumentnummer: 23/2936-1

4262 AVALDSNES

Deres referanse:

Saksbehandler: Kevin Kvilhaug

gnr. 83, bnr. 108 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Kvalavågvegen 167, som ble kontrollert 3. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes oppi:

- Tank er ikke dimensjonert stor nok for anleggseier. Ved tilsyn er tanken helt full, og måtte bestille ekstra tømning hos Ragnsells.
- Tanken lekker i skjøten på toppringen der innløp og utløp er.
- Ved tilsyn etter at tanken ble tømt ser vi også at dykkerten ikke er montert. Ved så full tank uten dykkert kan det hende at veiten også er blitt tett.
- Denne septiktanken er ikke godkjent, her må det byttes ut til minirensanlegg med etterpolering.

Frist for tilbakemelding 28.04.23

Tilbakemelding kan sendes til post@karmoy.kommune.no, Merkes med Gnr. 83, Bnr. 108 Avvik avløpsanlegg.

Kommunen kan vurdere å opprette ulovlighets sak dersom avvikene ikke rettes innen oppgitt frist.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug
tilsyn- og kvalitetskontrollør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg:

Kvalavågvegen 167 83-108
Utett slamavskiller