

10.03.2020

Beliggenhetskontroll av: Gnr:16 Bnr:211 Kommune: Karmøy kommune

	Name		Initials	Position
Utført	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.
Godkjent	Rune Hemnes		RH	Oppmåling ing.

INTRODUKSJON

Grunnmur for bygninger/hus som er satt ut er innmålt og dokumentert i denne rapporten med kof/sosi fil av innmålte pkt.

PERSONNEL

Følgende landmåler har utført dette oppdraget:
Oppmålings ing. – Rune Hemnes


UTSTYR / PROGRAMVARE

- Følgende utstyr er brukt:
- Trimble R10 GPS / Totalstasjon S5
- Gemini oppmåling

Rune Hemnes

RH OPPMÅLING

Innmålt, As-built



Id	Øst	Nord	S_OBJID	OBJTYPE
1	283566,797	6573863,375	A1	Fasadeliv
2	283573,323	6573862,392	A2	Fasadeliv
3	283574,079	6573867,334	A3	Fasadeliv
4	283567,553	6573868,318	A4	Fasadeliv