

SOSI-kontroll versjon 4.6B Dato: 2019-12-11
Program for kvalitetskontroll av SOSI-data

Filnavn: C:
\Users\bonjoh\Downloads\FKB46_BygnAnlegg_mur_Hestmyr.sos
Størrelse: 622 tegn
Sist oppdatert: 2023-03-06 10:34:13
Kontrollert: 2023-03-06 10:34

Listefil for definisjonsfiler:

C:\SOSI-kontroll\def\fbk\DEF_FKB-BygnAnlegg.46

Benyttede definisjonsfiler:

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\fbk\ver46\fbk-
bygnanlegg_d.46

Sist oppdatert: 2016-07-08 03:00:00

Syntaksdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\fbk\..\std\SOSISTD.451

Sist oppdatert: 2017-07-01 03:00:00

Kodeoversettelser C:\SOSI-kontroll\def\fbk\..\std\KODER.45

Sist oppdatert: 2017-03-24 08:59:18

Objektdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\fbk\ver46\fbk-
bygnanlegg_o.46

Sist oppdatert: 2017-03-03 03:00:00

Objektdefinisjoner C:\SOSI-kontroll\def\fbk\ver46\FKB-felles_o.46

Sist oppdatert: 2016-07-08 03:00:00

Utvalgsregler C:\SOSI-kontroll\def\fbk\ver46\fbk-
bygnanlegg_u.46

Sist oppdatert: 2016-07-08 03:00:00

FxTell-filer C:\SOSI-kontroll\def\FxTell45.K1

Sist Oppdatert: 2018-05-01 03:00:00

C:\SOSI-kontroll\def\FxTell45.K2

Sist Oppdatert: 2018-05-01 03:00:00

PROSESS_HISTORIE er definert 2 ganger.

FORMELL FORMATSJEKK

=====

DELKONTROLL 1.1: HODEKONTROLL

.HODE gruppen på fila:

.HODE
..TEGNSETT UTF-8
..SOSI-VERSJON 4.5
..SOSI-NIVÅ 2
..TRANSPAR
...KOORDSYS 22

FIL KAN FÅS PÅ
MAIL OM NØDVENDIG

...ORIGO-NØ 6588093 290734
...ENHET 0.001
...VERT-DATUM NN2000
..OMRÅDE
...MIN-NØ 6588092 290733
...MAX-NØ 6588118 290771
..OBJEKTKATALOG FKB-BygnAnlegg 4.6 * * *

Forklaringer på noe av hodeinformasjonen:

TRANSPAR:

KOORDSYS: UTM sone 32 basert på EUREF89

OMRÅDE:

MIN ØST: 290733.0 MAX ØST: 290771.0
MIN NORD: 6588092.0 MAX NORD: 6588118.0

DELKONTROLL 1.2: HODEKONTROLL, MULTIPLE HODER

Ingen flere HODE-grupper er funnet.

DELKONTROLL 1.3: TEGNSETTKONTROLL

Benyttet tegnsett: UTF-8: Unicode 8-bit
Alle tegn på fila godkjent

DELKONTROLL 1.4: SLUTTKONTROLL

.SLUTT er funnet på linje 29.
Det finnes ingen linjer mellom .SLUTT og EOF.

GRUPPEVIS INNHOLDSSJEKK

=====

DELKONTROLL 2.1: SERIENUMMER

Antall grupper på fila : 1
Høyeste serienummer på fila: 1

DELKONTROLL 2.2: OMRÅDEKONTROLL

OMRÅDE DATA I FILA DEKKER:

MIN ØST: 290734.2 MAX ØST: 290769.8
MIN NORD: 6588093.7 MAX NORD: 6588116.7

UTSTREKN. Ø/V: 35.6 N/S: 23.0
AREAL (km2): 0.0

MIN HØYDE: 47.0 MAX HØYDE: 50.1

Ingen grupper med koordinater utenfor området definert i hodet

DELKONTROLL 2.3: SOSI-NIVÅ

Sosi-nivå på filen OK

DELKONTROLL 2.4: NØYAKTIGHET KONTRA ENHET

Enhet oppgitt i HODE: 0.001
Nøyaktighet er ikke oppgitt i HODE!
Benyttet test: 0.01 * nøyaktighet <= enhet <= 2 x
nøyaktighet

Ingen grupper med misforhold mellom nøyaktighet og enhet.

DELKONTROLL 2.5.1 : HØYDEINFORMASJON

Forskjellige kombinasjoner:

Målemet. NØH+HØYDE	Gruppe Type NØ+NØH+HØYDE	Antall	Uten høyde		Høydeangivelse		
			NØ	NØH	NØ+HØYDE	NØ+NØH	
0	96 (3D) KURVE 0	1	0	1	0	0	
0	Total :	1	0	1	0	0	

DELKONTROLL 2.5.2 : KOMBINASJONER AV 2D OG 3D KOORDINATER

Alle grupper godkjent.

DELKONTROLL 2.5.3 : MÅLEMETODE I FORHOLD TIL KOORDINATER

Alle grupper godkjent.

DELKONTROLL 2.5.4 : GRUPPER MED NEGATIVE HØYDEVERDIER

Ingen negative høyder.

DELKONTROLL 2.6 : SOSI SYNTAKS

Godkjente grupper:

Gruppetype	Antall
KURVE	1
SUM:	1

Benyttet gruppeinfo:

OBJTYPE
DATAFANGSTDATO
KVALITET

HREF
REGISTRERINGSVERSJON
NØH

KNUTEPUNKT KONTROLL

DELKONTROLL 3.3: KNYTTBARE PUNKT

Det er totalt 8 punkt på fila.

Toleranse = 0 x 0.0 meter

Ingen knyttbare punkt funnet!

OBJEKT-/EGENSKAPSKONTROLL

DELKONTROLL 5.1: Objekt-/egenskapskontroll

Objekter:

Objekttypenavn	Tilhører	Antall
MurFrittstående	FKB-BYGANLEGG	1
Total		1

DELKONTROLL 5.2: Geometrityper

Ingen feil funnet

DELKONTROLL 5.3: Min./maks. multiplisitet/kardinalitet

Ingen feil funnet

DELKONTROLL 5.4: Doble linjer/kurver

Ingen feil/advarsler funnet

DELKONTROLL 5.5: Flateavgrensing

Ingen feil funnet

STATISTIKK

=====

DELKONTROLL 6.1: DATAGRUPPER SPESIFISERT PÅ OBJEKTER

Antall	Objekttypenavn	Kvalitet				
		Met.	Nøy.	Synb.	Hmet.	Hnøy.
grupper						
1	FKB-BYGNANLEGG MurFrittstående	96	10	0	96	10

DELKONTROLL 6.2: ANTALL PUNKT PR LINJE/KURVE

st	Objekttypenavn	snitt	avvik	max	min	Antall	Antall
						Kvalitet	grupper

FKB-BYGNANLEGG				96	1	8
snitt	avvik	max	min			
8.0	0.0	8	8			

DELKONTROLL 6.3: GJENNOMSNITT LINJELENGDER

FKB-BYGNANLEGG				96	1	61.4
snitt	avvik	max	min			
61.4	0.0	61.4	61.4			

Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
Alle avstander i meter.

DELKONTROLL 6.4: PUNKTTETTHET

FKB-BYGNANLEGG				96	61.4	8
snitt	avvik	max	min			
8.8	0.0	8.8	8.8			

Linjelengder beregnet med bare N og Ø koordinater (grunnriss)
Alle avstander meter.

DELKONTROLL 6.6: KVALITETSKODER

Gjennomgang av kvalitetskoder:

Kvalitetskode fra hode:

KVALITET er ikke oppgitt.

Andre benyttede koder:

KVALITET 96 10 0 96 10

Målemetode : GPS kinematisk (Real time kinematic)

Nøyaktighet : Middelfeil: 0.10m

Synbarhet : Fullt ut synlig/gjenfinnbar. Standardverdi

H-Målemetode : GPS kinematisk (Real time kinematic)

H-Nøyaktighet: Middelfeil: 0.10m

Antall : 1 grupper.

.HODE
..TEGNSETT UTF-8
..SOSI-VERSJON 4.5
..SOSI-NIVÅ 2 !!!!!!!!!!!!!
..TRANSPAR
...KOORDSYS 22
...ORIGO-NØ 6588093 290734
...ENHET 0.001
...VERT-DATUM NN2000
..OMRÅDE
...MIN-NØ 6588092 290733 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
...MAX-NØ 6588118 290771 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
..OBJEKTKATALOG FKB-BygnAnlegg 4.6 * * *
.KURVE 1:
..OBJTYPE MurFrittstående
..HREF FOT
..DATAFANGSTDATO 20230306
..REGISTRERINGSVERSJON Fkb 4.6
..KVALITET 96 10 0 96 10
..NØH
11583 3202 47068
19171 154 47029
22518 4081 47035

FIL KAN FÅS PÅ MAIL
OM NØDVENDIG

23214 5071 47052

23547 6183 47046

23703 7462 47038

22381 29273 47028

748 35790 50103

.SLUTT