

# Opptaksprotokoll

Dato 26.01.2023  
Opptak 144-4 Bøvegen 5, 150mm betong

Foto 001

Video 00.00.00

Fjerning 0,00 m

Start



Foto 002

Video 00.00.25

Fjerning 2,20 m

Røtter



# Opptaksprotokoll

Dato 26.01.2023  
Opptak 144-4 Bøvegen 5, 150mm betong

Foto 003

Video 00.01.20

Fjerning 8,60 m

Overgang pvc



Foto 004

Video 00.01.55

Fjerning 11,10 m

Overgang betong





# Opptaksprotokoll

Dato 26.01.2023  
Opptak 144-4 Bøvegen 5, 150mm betong

Foto 005

Video 00.02.08

Fjerning 13,00 m

Røtter




Foto 006

Video 00.02.59

Fjerning 21,20 m

Overgang leirrør



# Opptaksprotokoll

Dato 26.01.2023  
Opptak 144-4 Bøvegen 5, 150mm betong

Foto 007  
Video 00.04.00  
Fjerning 22,10 m  
Avsluttet

