

Fra: Reidar Kvinneland <rek@karmoy.kommune.no>
Sendt: 13.04.2023 08:34:02
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Vs: Leilighet. Bolig. Slettebøveien 79

Hei

Registreres inn på byggekontrollør.



Med vennlig hilsen
Reidar Kvinneland
E-Mail: rek@karmoy.kommune.no
Rådhuset, postboks 167, 4291 Kopervik | <https://www.karmoy.kommune.no>



Fra: reidar baardsen <reidarbaardsen@hotmail.com>
Sendt: torsdag 13. april 2023 08.06
Til: Servicetorg <service@karmoy.kommune.no>
Emne: Leilighet. Bolig. Slettebøveien 79

Hei service torget...lenge siden sist.
Du som vet alt, kan du sende den videre til rette, sier igjen rette personen.
T a k k e r

Kjære du som behandler min sak. Håper du tar aksjon på dett snarest.

Var å besøkte min kamerat i leilighet, der han bor i Annen etasjen.
Jeg ble overraska og spurte meg selv etter ei tid besøkstid,
Hva med brann sikringen i leiligheten?

Nå vi prate om det, hadde utleieren berre hengt opp en brannvarsler ved gange
Brann slukking apparatet ?
Rømningsveier?

Jeg, ble overasket når han sa at det var utleie i kjeller etasjen og tredje etasjen.

At det går Ann,,,!!!!
Hvordan har utleier ordnet med brann sikring - forskriften når det gjeld utlei av leiligheten.

Her kan jeg trykt si at det mangler hundre prosent av forskriftene.

1.etasje:

Kjeller etasjen er også plassert vaskerom.

Er berre en entre til leilighet. Ned trappa inn kjellerdøren.

Rømningsvei ?

Brannvarsler?

3.etasje. Loft etasjen

En entre opp trappen fra 1. Etasjen

Ingen nødutgang,

Ikke plassert rømning stige utvendig.

Brannvarsler?

Trapp oppgangen, trappetrinnet er sprukken betong.

Etter mine vurderinger er kjeller etasjen og annen etasjen helt,helt ulovlig utleiet.

Håper du som les dette tar ansvar og kontakte utleier for syning.

Utleier: John H. Mannes

Med hilsen

Reidar Bårdsen

94165992



Leilighets huset

Last ned [Outlook for iOS](#)