



Rapport til Karmøy bygningskontroll Stikning- og beliggenhetskontroll

Byggherre	Dirkik Bjørn Tønnesen
Gnr. / bnr.	2/432
Adresse	Sævik
Bygget er utsatt etter godkjent vedtak i saks nr.: 20/24195	

Diverse:

Husfelt.
Referanse høyte kt. 1,50 moh
avdatt på svaberg mot vest.
Situasjonplan M = 1 : 100

ANSVARSHAVENDE HAR PLIKT TIL:

- 1) Å sikre utsettet.
- 2) Å varsele oppmålingskontoret for nødvendig kontroll av støpeform/ramme før støping tar til. (Minst 1 dags varslingsfrist.)

Ansvarshavendes underskrift

13.04.2023

den

Ansvarshavendes underskrift

13.04.2023

den

Underskrift

Kommunen som vil at du skal lykkes!