



OPPDRAK ID #KAH1368

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-04-11

Lokasjon Vestre Karmøyveg 194, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Kjartan

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/160c154c-886b-4217-b919-1fdc4d056a2b/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/160c154c-886b-4217-b919-1fdc4d056a2b/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 194.docx \(https://admin.zapit.no/report/160c154c-886b-4217-b919-1fdc4d056a2b/media/attachment/9cd583d806fc0dcccdf62aff0a662ff3088c5404.docx\)](https://admin.zapit.no/report/160c154c-886b-4217-b919-1fdc4d056a2b/media/attachment/9cd583d806fc0dcccdf62aff0a662ff3088c5404.docx)

Beskrivelse



Inspeksjon av stikk



Stikk i grøft

Dato 2023-04-11	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Kjartan	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 194, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Stikk i grøft	Til septiktank	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype Opphold	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser


1:432	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Stikk i grøft		
	11,20m	IF	Inspeksjon fullført i septiktank		


Sammendrag

Foto fra Stikk i grøft



SI 0,00m Stikk i grøft





[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Kam_yveg_194.avi"](https://admin.zapit.no/report/160c154c-886b-4217-b919-1fdc4d056a2b/media/videodownload/0cec6258e4524a86b149abdc4aa35f77c6d87932.avi/Vestre_Kam_yveg_194.avi) (https://admin.zapit.no/report/160c154c-886b-4217-b919-1fdc4d056a2b/media/videodownload/0cec6258e4524a86b149abdc4aa35f77c6d87932.avi/Vestre_Kam_yveg_194.avi)