

KARMØY RØRTEKNIKK AS  
Att: Hansen Rolf  
Husøyvegen 264  
4262 AVALDSNES

| Refnr.   | Arkivkode   | Saksnr.   | Saksbehandler | Dato               |
|----------|-------------|-----------|---------------|--------------------|
| QTOM5420 | GID 148/685 | 2023/3654 | Oddmund Røkke | Kopervik, 20.04.23 |

### Mangel ved melding om utført vann- og avløpsarbeid

Det er registrert mangel ved melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 148/685 - Djuvavegen 12.

Følgende mangler:

Mangler bilde av utskiftet vannmåler .

Med hilsen

Oddmund Røkke  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

### Kopi til:

| Navn                     | Adresse       | Postnummer | Sted     |
|--------------------------|---------------|------------|----------|
| Ertslund Maria Kongshavn | Djuvavegen 12 | 5542       | Karmsund |

