

KARMØY RØRTEKNIKK AS  
Att: Hansen Rolf  
Husøyvegen 264  
4262 AVALDSNES

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
LDBE1710	GID 33/54	2023/3651	Oddmund Række	Kopervik, 20.04.23

### Mangel ved melding om utført vann- og avløpsarbeid

Det er registrert mangel ved melding om utført vann- og avløpsarbeid for eiendom 33/54 - Storaurvegen 6.

Følgende mangler:

Mangler bilde av utskiftet vannmåler .

Med hilsen

Oddmund Række  
Saksbehandler

Epost:  
oro01@karmoy.kommune.no

Telefon:  
95808189

### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Olsen Roy Arild	Postboks 40	4297	Skudeneshavn

