

Til eiere av gårds-/bruksnummer: 7/41/0/0

Refnr.

GEPC2938

Saksnr.

2021/11713

Dato

Kopervik, 21.04.2023

GNR/BNR 7/41 – Utbedring av spillvannsledning

Avsluttet pålegg.

Resultat av rørinspeksjon

Det vises til forhåndsvarsel sendt 02.12.2021.

Karmøy kommune har foretatt rørinspeksjon av stikkledninger som går inn til Vestre Karmøyveg 197B. Rapport med resultat fra rørinspeksjon følger vedlagt.

Rørinspeksjon av Spillvann

Rørinspeksjon av felles spillvannsledning

Røret er laget av plast og er i god stand.

Rørinspeksjon på strekket fra septiktank mot hus

Røret er laget av plast og er i god stand.

Privat stikkledning for kloakk skal ha utvendig stakepunkt.

Septiktanken skal ikke kobles ut. Septiktanken kan brukes som stakepunkt forutsatt tilkomst til inn- og utløpsrør.

Rørinspeksjon av privat Overvann

Røret er laget av plast og er i god stand

Det er tatt fargeprøve fra taknedløp som viser at takvann er ført på en privat overvannsledning som går nord og ut på et jorde.

Det tillates ikke at overvann (takvann, drensvann, slukvann o.l.) blir ført til kloakkledningen. Overvann fra deres eiendom skal i utgangspunktet tilknyttes den kommunale overvannsledningen via sandfang. Eventuell lokalhåndtering av overvann på eiendommen kan ikke avgjøres av huseier alene, men må klareres med rørlegger. Overvann skal ikke ledes inn på naboareal, private og offentlige veier inngår også som naboareal. Valg av overvannsløsning skal fremkomme med begrunnelse i rørleggermelding som sendes til kommunen.

Konklusjon

Rørene som hører til eiendommen er i god stand og kan beholdes. Saken blir ved dette brevet avsluttet.

Dersom du mener at opplysningene våre ikke er rette ber vi om at du kontakter oss så snart som mulig og senest 14 dager fra brevets dato.

Vi svarer gjerne på spørsmål på telefon 48004768 eller du kan sende e-post til maja4@karmoy.kommune.no.

Med hilsen

Karmøy kommune

Knut Even Medhaug

Prosjektleder

Sektor vann, avløp og renovasjon

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Magnus Jahren Fludal

Saksbehandler

Sektor vann, avløp og renovasjon



Vedlegg

- * Rapport_Fellesledning_7-41_Vestre_karmøyveg_197b.pdf
- * Rapport_fra_septiktank_mot_hus_7-41_Vestre_karmøyveg_197b.pdf
- * Rapport_197B_OV_7-41_Vestre_karmøyveg_197b.pdf
- * Kart_Fellesledning_7-41_Vestre_karmøyveg_197b.pdf
- * Kart_fra_septiktank_mot_hus_7-41_Vestre_karmøyveg_197b.pdf
- * Kart_197B_OV_7-41_Vestre_karmøyveg_197b.pdf
- * Sjekkliste_7-41_Vestre_karmøyveg_197b.pdf

Adresseliste:

Gårds-/bruksnummer	Navn	Adresse	Postnummer	Sted
7/41/0/0	VEDØY HEIN MARTON	VESTRE KARMØYVEG 197 B	4275	SÆVELANDSVIK