



OPPDRAK ID #KAH4001

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-03-21

Lokasjon Vestre Karmøyveg 197B, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/ec67af1a-4394-4f4f-b0d4-e4ab3e43a459/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/ec67af1a-4394-4f4f-b0d4-e4ab3e43a459/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 197B.docx \(https://admin.zapit.no/report/ec67af1a-4394-4f4f-b0d4-e4ab3e43a459/media/attachment/528d6e82697504d71d81f84d5262c38590193caf.docx\)](https://admin.zapit.no/report/ec67af1a-4394-4f4f-b0d4-e4ab3e43a459/media/attachment/528d6e82697504d71d81f84d5262c38590193caf.docx)

Beskrivelse


Inspeksjon av stikk i grøft



Septiktank utløp



Dato 2023-03-21	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 197B, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Septiktank utløp	Til overlapp	Retning Medstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype Regn	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

1201	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Septiktank utløp		
	5,20m	IF	Inspeksjon fullført overlapp fra samleikum		

Konklusjon

Foto fra Septiktank utløp



[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_197B.avi"](https://admin.zapit.no/report/ec67af1a-4394-4f4f-b0d4-e4ab3e43a459/media/videodownload/39517d29b3ed2e219c37faedcda6b21a3ca755a6.avi/Vestre_Karm_yveg_197B.avi) (https://admin.zapit.no/report/ec67af1a-4394-4f4f-b0d4-e4ab3e43a459/media/videodownload/39517d29b3ed2e219c37faedcda6b21a3ca755a6.avi/Vestre_Karm_yveg_197B.avi)