



OPPDRAK ID #KAH6972

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-03-21

Lokasjon Vestre Karmøyveg 199b, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/ac3f76a4-4c81-4caf-9c2a-477ba71dd3a1/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/ac3f76a4-4c81-4caf-9c2a-477ba71dd3a1/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 199B.docx \(https://admin.zapit.no/report/ac3f76a4-4c81-4caf-9c2a-477ba71dd3a1/media/attachment/1eaff08096f8aea02461bc027b4d6aae36972d09.docx\)](https://admin.zapit.no/report/ac3f76a4-4c81-4caf-9c2a-477ba71dd3a1/media/attachment/1eaff08096f8aea02461bc027b4d6aae36972d09.docx)

Beskrivelse



Inspeksjon av stikk i grøft



Rør i grøft

Dato 2023-03-21	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 199b, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Rør i grøft	Til samlekum fra 199 b og c	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype Regn	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerking
Ingen bemerkelser


1:1550	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Rør i grøft		
	38,40m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3		
	39,30m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3		
	40,20m	IF	Inspeksjon fullført ved samlékum		


Konklusjon

Foto fra Rør i grøft



SI 0,00m Rør i grøft





[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_199b.avi" \(https://admin.zapit.no/report/ac3f76a4-4c81-4caf-9c2a-477ba71dd3a1/media/videodownload/eda86837915a2ba4c24851c5373336b72f0f3c12.avi/Vestre_Karm_yveg_199b.avi\)](https://admin.zapit.no/report/ac3f76a4-4c81-4caf-9c2a-477ba71dd3a1/media/videodownload/eda86837915a2ba4c24851c5373336b72f0f3c12.avi/Vestre_Karm_yveg_199b.avi)