

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn: Kevin Andre Håland

Eiendom (gnr/bnr): 7/2

Adresse: Vestre Karmøyveg 199B

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Nei	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	Ikke tilkomst til rør
3	Ledning mot huset spylt	Nei	Ikke tilkomst til rør
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Nei	Ikke tilkomst til rør
5	Ledning grøft – septiktank spylt?	Nei	Ikke tilkomst til rør
6	Dykker på septiktank satt på igjen?	Nei	Ingen dykkert
7	Fargeprøve fra takvann?	Nei	Ikke tilkomst
8	Fargeprøve fra slukvann?	Nei	Ikke tilkomst
9	Fargeprøve fra drenevann?	Nei	Ikke tilkomst
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart	Nei	Ingen sluker
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	Nei	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		Tegnet på kart
17	Hvor er takvannet ført?		Ikke tilkomst
18	Hvor er drenevannet ført?		Ikke tilkomst
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ikke tilkomst

Forklaring på utført arbeid, slik at det det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier

Dato: 21/3-2023

Underskrift operatør: Kevin Andre Håland