

Dokumentasjon av det elektriske anlegget


Rapport fra sluttkontroll

Oppdragsgiver (Kunde)	
Firma/Navn:	Ådne Olsen
Kontaktperson:	Ådne Olsen
Adresse:	Skrevegen 456C
Postnr/Sted:	5541 KOLNES
Telefon/Mobil:	+47 97960563
E-post:	adne.olsen@haugnett.no
Kundenummer:	10289

Anleggsadresse	
Anleggssted:	Skrevegen 456C
Adresse:	Skrevegen 456C
Leilighetsnr.:	
Postnr/Sted:	5541 KOLNES
Boligmappe nr.:	

Ordreopplysninger		
Ordrenummer:	Påbegynt dato:	Avsluttet dato / Planlagt ferdig:
35020	27.02.2023	26.04.2023

Utarbeidet av:	
Firma/Navn:	Haugesund Elektriske AS
Kontaktperson:	Bjørn Magne Snørteland
Adresse:	Skjoldavegen 121
Postnr/Sted:	5519 Haugesund
Telefon:	52717711
E-post:	bjorn.magne@haugel.no
Nelfo medlemsnr:	
Organisasjonsnr:	912492575
Elvirksomhets-ID:	


 medlem av Nelfo

Anleggsbeskrivelse		
<input type="checkbox"/> Nyanlegg	<input type="checkbox"/> Utvidelse	<input checked="" type="checkbox"/> Endring
		<input checked="" type="checkbox"/> Vedlikehold / Reparasjon
Type installasjon:	Bolighus	
Utført i henhold til:	<input checked="" type="checkbox"/> NEK 400: (Angi utgave): 2022	
	<input type="checkbox"/> Annet: (Beskriv norm):	

Rapportens omfang		
<input type="checkbox"/> Hele anlegget	<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsdel:	Kloakkanlegg

Risikovurdering		
1.1	Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	

Visuell kontroll		
2.1	Er utstyret montert i henhold til monteringsanvisning og CE-merket dersom det er påkrevet?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.2	Er kabler og utstyr betryggende festet?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.3	Er alle spenningsførende deler beskyttet av IP2X-kapsling eller bedre?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.4	Er jordelektroder og utjevningsforbindelser tilkoblet?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.5	Har du sjekket at det ikke er blandet jordet og ujordet utstyr i samme rom?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.6	Har du tettet alle gjennomføringer i brannskiller?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.7	Er kabelvernsnitt valgt riktig med hensyn til spenningsfall og strømføringssevne?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.8	Er effektbrytere/motorvernbytere riktig justert?	<input type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.9	Er jordfeilbrytere riktig valgt i forhold til type og utløsestrøm?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.10	Er det valgt nødvendig frakobling, sikkerhetsbryter, nødstop og nullspenningsutløser?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.11	Har tilkoblet utstyr IP-grad tilpasset omgivelsene?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.12	Er merking av PEN-, PE- og N-leder utført?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.13	Er anlegget tilstrekkelig merket?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.14	Er alle tilkoblinger riktig utført?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.15	Er skjult varme dokumentert og eier informert?	<input type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.16	Er det nødvendig adgang for drift og vedlikehold?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.17	Er advarselstekster montert og nødvendig dokumentasjon/informasjon overlevert til eier/bruker?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
2.18	Er det montert nødvendige overspenningsvern?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	

Måling/prøving		Verdi
3.1	Er kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?	<input checked="" type="checkbox"/> Ω
	Kommentar	
3.2	Er isolasjonsmåling utført og funnet i orden?	<input checked="" type="checkbox"/> MΩ
	Kommentar	
3.3	Er det målt eller beregnet overgangsmotstand på jordelektroden? Angi metode og verdi.	<input checked="" type="checkbox"/> Ω
	Kommentar	
3.4	Er det kontrollert at kursene har automatisk utkobling?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
3.5	Er det målt atskillelse ved SELV- og PELV-kretser?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
3.6	Er det målt gulv- og veggresistans?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
3.7	Er det kontrollert spenningsfall?	<input checked="" type="checkbox"/> V
	Kommentar	
3.8	Er anlegget funksjonstestet?	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen verdi aktuell
	Kommentar	
3.9	Er det foretatt polaritetskontroll?	<input checked="" type="checkbox"/> Ingen verdi aktuell
	Kommentar	

Generelt		
4.1	Er sikringsskap/arbeidssted ryddet og avfall sortert?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
4.2	Er bruk av materiell, utstyr, timer og kjøring registrert og overlevert firma?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
4.3	Er vinduer lukket, dører låst og nøkler levert tilbake til eier?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	
4.4	Er, eller blir, dokumentasjon overført boligmappa?	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kommentar	

Beskrivelse / Kommentar

Ordrenr Uni V3 3338301



MEDLEM AV NELFO

Denne dokumentasjonen er i samsvar med standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema fra Nelfo. Bruk alltid en registrert elektroinstallatør som er medlem av Nelfo.

Montør:

Navn:	Torbjørn Baug
Dato:	26.04.2023
Signatur:	

Kontrollert av:

Navn:	Torbjørn Baug
Dato:	26.04.2023
Signatur:	