

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12
REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 20/3/23Karmøy **KOMMUNE**John Ivar Solvig
Underskrift**1.0 FORMELLE FORHOLD**

Anleggseier:	<u>Karl Norvald Skjølingstad</u>	Abb. nr:	<u>4404</u>
Adresse:	<u>Dyrlandvegen 25</u>	Byggeår:	<u>1969?</u>
G.nr./ B.nr:	<u>28/11</u>	Feste nr:	<u> </u>
		Koord:	<u> </u>
Boligheter tilknyttet:	<u>Nei</u>	Fritidshus:	Ja ☐ Nei ☒ Kartblad: <u> </u>
Utslippstillatelse datert:	<u> </u>	Ref. nr.	<u>Før 2007</u>

2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN

Plassbygd: Betong Kumringer: --- Glassfiber: ☐.....

Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: 1m Dybde: 1,5m

Antall kammer: 1 Volum: 2

1. kammer	<u>2</u>	<u>m³</u>
2. kammer	<u>---</u>	<u>m³</u>
3. kammer	<u>---</u>	<u>m³</u>

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☐ Nei ☐.....

Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☐ Nei ☐.....

Type lokk: Betong.....

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning:

Tank bak hus i hage. Spredgrøft til veite (svar-87).....

Neste tømning 12.08.24. Tømt 2m3......

.....

Mangler dykkert......

Tank klarer ikke rensekrav til sårbar resipient......

TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12**REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 20/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

5.0 UTSLIPPET**Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon Kunstig sandfilter

Annet: Spredegrøft, til veite, videre til Langåkerån.

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐Målt infiltrasjonskapasitet: $m^3/m^2 d$

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde m^3/d Grøftelengde / Spredeareal m m²

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype

Lengde / Antall

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ TykkelseEr det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ Type

Fordelingssystem (beskriv)

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr.

Vedl. nr.

Utslippsledning

Ledning: Type Dimensjon

Plassering: Elv Bekk Åpent vann

Utslippsdybde: m Avstand fra land:

