

## TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12

## REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN

Kontr. dato: 23/3/23

Karmøy

KOMMUNE

John Ivar Solvig

Underskrift

## 1.0 FORMELLE FORHOLD

|                            |                              |             |                                                                     |
|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Anleggseier:               | Svein Magne Skjølingstad     | Abb. nr:    | 4394                                                                |
| Adresse:                   | Driftsbygg/ Landbruksbygning | Byggeår:    |                                                                     |
| G.nr./ B.nr:               | 28/1                         | Feste nr:   |                                                                     |
|                            |                              | Koord:      |                                                                     |
| Boligheter tilknyttet:     | Nei                          | Fritidshus: | Ja <input type="checkbox"/> Nei <input checked="" type="checkbox"/> |
|                            |                              | Kartblad:   |                                                                     |
| Utslippstillatelse datert: |                              | Ref. nr.    |                                                                     |

## 2.0 KARTSKISSE/SITUASJONSPLAN



**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12****REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

**3.0 ANLEGGSTYPE**

- Slamavskiller m/naturlig infiltrasjon ☐
- Slamavskiller m/direkte utslipp ☒
- Minirensanlegg ☐
- Tettank med alarm ☒
- Våtmarksfilter /konstruert våtmark ☐

- Anlegget er dimensjonert for: 5 pe. /  $Q_{dim}$  ..... m<sup>3</sup>/time
  - Anlegget er sertifisert/testet og godkjent av: .....
- Dokumentasjoner følger i vedlegg

**4.0 SLAMAVSKILLEREN**Plassbygd: ----- Kumringer: --- Glassfiber: ☒

Dimensjoner: B x L = ----- Diameter: 2,0m Dybde: 2,2m

|                         |                 |           |          |                |
|-------------------------|-----------------|-----------|----------|----------------|
| Antall kammer: <u>3</u> | Volum: <u>4</u> | 1. kammer | <u>2</u> | m <sup>3</sup> |
|                         |                 | 2. kammer | <u>1</u> | m <sup>3</sup> |
|                         |                 | 3. kammer | <u>1</u> | m <sup>3</sup> |

Utstyr: Dykker/energidemper på innløp – OK? Ja ☐ Nei ☐Dykker /skumskjerm på utløp – OK? Ja ☒ Nei ☐Type lokk: Glassfiber

Tilgjengelighet / forhold for utføring av tømning: .....

Tank på beite bak bygg. Rett over gjerde.

Anleggseier sier det er tett tank. Vi ser at det er utløpsrør i tank, så  
med mindre dette er plugget så er det utslipp retning langåkeråna.

Tank klarer isåfall ikke rensekrav til sårbar resipient.

**TILSYN MED AVLØPSANLEGG ETTER KAPITTEL 12****REGISTRERING / 1. GANGS TILSYN**Kontr. dato: 23/3/23

John Ivar Solvig

Underskrift

**5.0 UTSLIPPET****Infiltrasjonsanlegg**

Type: Naturlig infiltrasjon ..... Kunstig sandfilter .....

Annet: Mark til langåkerå .....

Infiltrasjonsmassene:

Vedl. nr:

Foreligger kornfordelingsanalyse: Ja ☐ Nei ☐ .....

Plassering i infiltrasjonsdiagram: Er Sone .....

det gjort infiltrasjonstest: Ja ☐ Nei ☐ .....Målt infiltrasjonskapasitet:  $m^3/m^2 d$  .....

Dimensjonering:

Dimensjonerende vannmengde  $m^3/d$  .....Grøftelengde / Spredeareal ..... m ..... m<sup>2</sup>

Infiltrasjonsanlegg: Rørtype .....

Lengde / Antall .....

Pukklag: Ja ☐ Nei ☐ ..... Tykkelse .....Er det brukt vaska pukk: Ja ☐ Nei ☐ .....

Fordelingskum / -system:

Støtbelaster: Ja ☐ Nei ☐ ..... Type .....

Fordelingssystem (beskriv) .....

Øvrige dokumentasjoner:

Vedl. nr. ....

Vedl. nr. ....

**Utslippsledning**

Ledning: Type ..... Dimensjon .....

Plassering: Elv ..... Bekk ..... Åpent vann .....

Utslippsdybde: ..... m Avstand fra land: .....

