



Arne Langåker

Mjåvatnvegen 48

4272 SANDVE

Dato: 02.05.2023

Dokumentnummer: 23/3970-1

Deres referanse:

Saksbehandler: John Ivar Solvig

### **gnr. 30, bnr. 15 - Førstegangstilsyn av avløpsanlegg**

Vedlagt ligger kontrollskjema 12.1 av deres septiktank i Mjåvatnvegen 48, som ble kontrollert 20. mars 2023.

Anlegget ble ikke funnet i orden på kontroll.

Følgende avvik må rettes opp i:

- Slamtanken slipper avløpsvann ut i grunnen uten tilstrekkelig rensing til å tilfredsstille dagens renskrav til sårbar resipient. Den økologiske tilstanden i Langåkeråna er i dag «svært dårlig». Det må derfor byttes til et anlegg som klarer renskravet. Se vedlagt brev for mer informasjon.

Frist for tilbakemelding er satt til 01.06.2023.

Tilbakemelding gis til [post@karmoy.kommune.no](mailto:post@karmoy.kommune.no) og merkes med Gnr. 30, bnr. 15 avvik førstegangskontroll.

Dersom vi ikke mottar noen tilbakemelding kan kommunen vurdere å opprette ulovlighetssak.

Vedlagt ligger tilsynsrapport og informasjonsbrev.

Med hilsen

John Ivar Solvig  
tilsyn- og kvalitetskontrollør

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

#### **Vedlegg:**

Mjåvatnvegen 48 30-15

Informasjon om tilsyn på avløpsanlegg langs Langåkeråna