


Karmøy kommune

Melding om utført vann- og avløpsarbeid

Referansenummer: XPWO7318 Saksnummer: 2023/3649

Foretak

 KARMØY RØRTEKNIKK AS
Org.nr: 993234532
Husøyvegen 264
4262 AVALDSNES

 **Kontakt**
Rolf Vea Hansen

 **Telefon**
48082015

 **Mobil**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Kontaktperson

 Hansen Rolf

 **Telefon**
48082015

 **Telefon**
48082015

 **Epost**
rolf@karmoyrorteknikk.no

Eiendomsdetaljer

 **Adresse**
Molovegen 13


 **Gårds- og bruksnummer**
33/33

 **Bygningsnummer**
23919435

 **Bolignummer**

Eier/tiltakshaver

 **Navn**
Lyng Leiv Otto

 **Adresse**
Lyngbakken 10, 4272 Sandve
NORGE


Eksisterende bygg


 **Naust/Redskapshus For Fiske**
Bygnings-ID: 23919435

Arbeid utført

 **Type tiltak**
Reparasjon/ending/supplerende tiltak på eksisterende sanitæranlegg

 **Bygningstype**
Fritidseiendom

 **Beskrivelse av tiltaket**
kjeller

 **Type arbeid**
Vann, innvendig

Innvendig utstyr

 **Vannmåler** ①

Antall: 1

Ferdigstilling

 **Ferdigstillingsdato vann**
30.03.2023

 **Tilleggsopplysninger**
-

Vannmålere


Vannmåler 1


 **Fabrikat**
apator

 **Serienummer**
8 APA01 80204487


 **Dimensjon**
3/4 tommer

 **Målerstand**
0

 **Plassering**
kjeller


 **Monteringsdato**
30.03.2023

 **Bilde**



Vedlegg

 **Filer (1)**
12454179.jpg

 **Andre opplysninger**
Demontert vannmåler: målnummer: 12454179, 3/4, sensus, stand: 00217,163