

VEDAVÅGEN RØR AS  
Att: Vedøy Sverre  
Industrifeltet Vea Øst  
4276 VEAVÅGEN

Refnr.	Arkivkode	Saksnr.	Saksbehandler	Dato
DUVC:1749	GID 60/62	2023/4067	Kevin Kvilhaug	Kopervik, 03.05.23

### Mangel ved søknad om utslippstillatelse

Det er registrert mangler ved søknad om utslippstillatelse for eiendom 60/62 - Bjødnefjell 15.

Følgende mangler:

Dokumentasjon på rensegrad.

Utslppssted beskrives til karmsundet, men kart forklaringen viser at ledningene skal i grunn.

Vi trenger et oppdatert kart som viser ledning til karmsundet dersom karmsundet er resipient.

Resipienten vurderes etter hvor utslippet kommer ut. Dersom utslppsstedet er i grunn må det skrives en ny resipient vurdering.

Rensekravet for mindre følsomt område er minst 20%, dersom anlegget ikke oppfyller rensekravet må dere ha en annen løsning.

Installering av nytt anlegg er et søknadspliktig tiltak etter plan og bygningsloven § 20-2. Vi anbefaler at dere tar kontakt med byggesaksbehandler for å vurdere om det må sendes en endring søknad. Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å begynne på arbeidet før byggetillatelsen foreligger.

Med hilsen

Kevin Kvilhaug  
Saksbehandler

Epost:  
kekv@karmoy.kommune.no

Telefon:  
94834606

### Kopi til:

Navn	Adresse	Postnummer	Sted
Øgård Morten	Grønnehaven 6	4623	Kristiansand S

